




POLAR
=FASTENERS=



d	M 1,2	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5
P (pitch)	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6
dp (max)	0,6	0,8	1	1,5	2	2,2
l	2-6	2-8	2-10	2,5-12	3-16	4-20

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
P (pitch)	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
dp (max)	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
l	4-20	5-25	6-30	8-40	10-50	12-60